

# Meddelelse Fra Tekniskeudvalg MFT

Obligatorisk	Inspektion af Vector Tandem rigs fra før Maj 97	MFT 02/97
Ny	Alle springere	15.06.97
MR 9	udstedt af MTU	side 1 af 1

## Baggrund :


Vector har opdaget at en zig-zag forstærkning på højre skulder, under reservebærerremmene, lige nede i reservecontaineren, muligvis slides hurtigere end antaget, hvilket har medført ufrivillige break-away.

## Tiltag :

Inspicer din rig, sammen med en reservepakker, reservepakker før næste spring . Vælg derefter en af nedenstående muligheder :

- er zig-zag sømmen begyndt at løsne sig, så kontakt din rigger for omgående forstærkning
- 
- Er syningen i orden, så bestil tid hos riggeren til forstærkning ved næste ompakning

## Se tegning



## Ikrafttræden :

Fra udsendelsen af denne MFT