

## MATERIELTEKNISK MEDDELELSE NR. 29/2015

### Elastisk staging-loop

1. Baggrund:  
Uninsured United Parachute Technologies har udsendt en bulletin i anledning af, at der er konstateret slitage på elastisk stagingloop. Selvom slitagen ikke har været kritisk, anbefales en modifikation.
2. Omfattet materiel:  
Alle United Parachute Technologies seletøjer med elastisk staging-loop.
3. Handling:
  - a. Ved næste reserveompakning fjernes metalskiven på loopet og i stedet laves en dobbeltnode. Se anvisningen i bulletinen.
  - b. Modifikationen skal udføres af en reservepakker eller højere materielstatus.
  - c. Modifikationen skal noteres på materielkortet.
4. Bemærkninger:  
Bulletinen med nærmere vejledning findes på hjemmesiden  
<http://www.unitedparachutetechnologies.com/PDF/Support/Product%20Service%20Bulletins/PSB-2012116-Removal-of-support-washer-from-the-Reserve-Staging-Loop.pdf>