

Meddelelse Fra de Tekniske udvalg MFT

Obligatorisk	Kaskadepunkter på Swift PLUS	MFT 01/94
	Til alle springere og materiefolk	03.01.1994
MR 9	udstedt af MTU	Side 1 af 1

Årsag / Baggrund

Para-Flite meddeler i en servicebulletin, at der kan forekomme reserver hvor kaskadepunkterne ikke er syet korrekt sammen.

Omfatter :

Alle Swift Plus reserver med **spectra** liner.

Tiltag :

Inspicer alle kaskadepunkterne på reserven og bemærk om syningen (tansen) går gennem begge liner. Se tegning.

Findes en tansen der ikke er i orden, noteres serienummer, placering og tansens defekt og MTU kontaktes.

Herefter udskifter Masterriggeren tansen.

Tidsfrist :

Senest ved næste ompakning.

Udføres af :

Inspektion : Rigger eller Masterrigger

Reparation : Masterrigger