

Meddelelse Fra de Tekniske udvalg - MFT

Obligatorisk	Reservesplitter - risiko for brud	MFT nr.: 02/03
Ny	Gælder for alle springere og materielfolk	Dato: 21.07.03
RP-1659	Udsendt af: MTU	Side: 1 af 1

Baggrund:

En leverandør (Capewell) af reservesplitter og -håndtag har identificeret et antal knækkede reservesplitter på udstyr der er i drift!

Capewell er leverandør til store dele af det internationale faldskærmsmarked.

Omfatter:

Alle typer reservesplitter og -håndtag der er produceret efter d. 28 november 2001.

Tiltag:

For at sikre, at evt. defekte håndtag/splitter identificeres og udskiftes, skal der gennemføres en af de to test der er specificeret af leverandøren jf. Product Service Bulletin CW03-01.

Testspecifikationen kan rekvireres hos MTU eller downloades direkte fra Capewells hjemmeside på flg. adresse: <http://www.capewell.com/PIAPIN.pdf>

Testen skal udføres af en reservepakker eller rigger/masterrigger.

Det skal indføres i Journalkortet for seletøjet (hovedkortet) at testen er gennemført. I tilfælde af at splitten ikke består testen, skal det komplette reservehåndtag kasseres og sendes til MTU.

Tidsfrist:

Senest i forbindelse med næste ompakning.

For springere der vil springe uden for DK anbefales det at få gennemført testen inden da.