

MATERIELTEKNISK MEDDELELSE NR. 14/2009

SELETØJSRINGE PÅ JAVELIN ODYSSEY SELETØJ

1. Baggrund:
Sunpath, der producerer Javelin-seletøjet, har udsendt en bulletin om, at der kan være hak i ringene på visse seletøjer, fordi synålen har ramt ringen under syningen. Hakkene i ringene kan skade syninger og remme.
2. Omfattet materiel:
Javelin Odyssey seletøjer med hoftering eller 4-ring main web fremstillet mellem september og december 2008
3. a. Inden næste spring skal af en rigger gennemføres kontrol for hak og for skader på remme som nærmere beskrevet i bulletinen.
b. Ved tegn på skader, skal seletøjet repareres hos fabrikanten som beskrevet i bulletinen.
3. Bemærkninger:
Bulletinen fra Sunpath findes på hjemmesiden www.sunpath.com og er benævnt nr. SPSB005.