

## MATERIELTEKNISK MEDDELELSE NR. 43/2021

### Vector SE student reserve klap

1. Baggrund:  
Nylige situationer i udlandet ved udløsning af reserven har skabt problemer med åbningsforløbet pga. den sidste reserveklap.
2. Omfattet materiel:  
Vector SE 360-1 SE 360-2, SE 360-3, SE 361, SE 364 og SE 364-1 produceret i perioden fra maj 2013 og frem til januar 2021.
3. Inden næste spring, skal reserveklappen enten skiftes, eller modificeres ved en DFU godkendt masterrigger. UPT er i gang med at producere nye klapper, der kan dog forventes et mindre ekspeditionsgebyr og mulig fragt omkostninger.
4. Bemærkninger:  
Der kan læses mere på følgende link, hvor der også er en beskrivelse af modifikationen, der kan laves, hvis ikke klappen skiftes:  
[https://uptvector.com/2021/02/11/vector-se-student-reserve-issue/?fbclid=IwAR16QhnCHJty3Fm9SGOkQOw08aColGBwZ7VKmK8h9Lq5XAC\\_iusu-2ZCSyU](https://uptvector.com/2021/02/11/vector-se-student-reserve-issue/?fbclid=IwAR16QhnCHJty3Fm9SGOkQOw08aColGBwZ7VKmK8h9Lq5XAC_iusu-2ZCSyU)