

MATERIELTEKNISK MEDDELELSE NR. 39/2017

Udskiftning af AERODYNE semistowless mainbags (obligatorisk – haster)

1. Baggrund.
I forbindelse med den øgede brug af semistowless mainbags, har der været nogle variationer i åbningsforløb, derfor har AERODYNE undersøgt sammenhæng mellem skærmstørrelse, stoftype, mainbag størrelse mm. Og har i den forbindelse konstateret at deres semistowless mainbags, ikke helt har virket efter hensigten. De har derfor produceret en ny og bedre version som alle brugere af AERODYNE semistowless mainbags skal anvende i deres ICON rig.
2. Omfattet materiel:
Alle AERODYNE semistowless mainbags. inden næste spring.
3. Udførelse:
 - a. Kontrollere om AERODYNE semistowless mainbags er produceret i perioden juni 2015 indtil 31 oktober 2017 (se FOTO)

*AERODYNE semistowless mainbags produceret før 31 oktober 2017
Og skal byttes ved jf. SERVICE BULLETIN SB121817*



*AERODYNE semistowless mainbags produceret efter 31 oktober 2017
Som kan kendes på det røde bændel og er OK*



- b. Hvis *AERODYNE* semistowless mainbags er produceret i nævnte periode, må denne kun benyttes jf. SERVICE BULLETIN SB121817, dog ikke efter 30 april 2018.
 - c. Der kan iværksættes udskiftning via *AERODYNE* hjemmeside <https://www.flyaerodyne.com/registration/>
4. Bemærkninger:
Servicebulletinen findes på fabrikantens hjemmeside, <http://www.flyaerodyne.com/service-bulletin-sb121817/>
Benævnt SERVICE BULLETIN SB121817