

## MATERIELTEKNISK MEDDELELSE NR. 16/2009

### UDSKIFTNING AF VIGIL-CUTTER

1. Baggrund:

Vigil, der producerer sikkerhedsudløseren af samme navn, er blevet bekendt med en dårlig samling af en cutter, der medførte, at cutteren under aktivering blot blev længere i stedet for at cutte loopet. Testaffyring af to andre cuttere fra samme produktionsserie viste ingen fejl.

Vigil ønsker forebyggende straks at udskifte samtlige cuttere fra den pågældende produktionsserie, der er fra december 2007. Dette sker uden beregning.

2. Omfattet materiel:

Vigil cuttere mærket part number 9582006, dateret 12-07-2 ( mm/yy/batch) med serienumre i henhold til liste under nedennævnte servicenote fra Vigil.

3. a. Det skal kontrolleres, om vigil'en står på listen.  
Er dette tilfældet, og den ikke allerede har fået skiftet cutteren, skal den sendes til service.
- b. Udskiftning skal ske hos en masterrigger, rigger eller reservepakker.
- c. Udskiftning skal ske inden næste spring.
4. Bemærkninger:  
Bulletinen fra Vigil med liste over berørte Vigil'er findes på hjemmesiden [www.vigil.aero](http://www.vigil.aero) og er benævnt Product Service Bulletin nr. 5.