

MATERIELTEKNISK MEDDELELSE NR. 4/2007

PLASTIKFORING PÅ VIGIL-SIKKERHEDSUDLØSERE

1. Baggrund:
Advanced Aerospace Designs, der producerer sikkerhedsudløseren vigil, har den 21. februar 2007 udsendt en bulletin omkring fejl i plastikforingen i cutteren.
2. Omfattet materiel:
Vigil med plastikforing i cutteren produceret før august 2006.
3. a. Ved ompakning af reserver i seletøj forsynet med vigil skal cutteren inspiceres for fejl i plastikforingen.
Er der fejl, skal også loopet kontrolleres.
Ved tegn på slid skal cutteren skiftes.
- b. Inspektionen skal foretages af den reservepakker/rigger/masterrigger, der ompakker reserven.
- c. Inspektionen skal foretages senest ved næste reserveompakning.
4. Bemærkninger:
Bulletinen findes på hjemmesiden www.vigil.aero under "downloads" og har nr. PSB-3.