

## MATERIELTEKNISK MEDDELELSE NR. 35a/2016

### Opdateret Atom Millenium seletøj ( *obligatorisk – haster* )

1. Baggrund:

I forbindelse med årskontrol og ompakning af reserveskærme i Atom Millenium, der er fabrikeret af Parachutes de France, er det nu flere gange konstateret, at reserveskærmens pilotskærm kan have svært ved at forlade reservecontaineren.

MU har i samarbejde med riggerne vurderet, at årsagen er forskellige uhensigtsmæssigheder ved seletøjets konstruktion. Reservecontainerklapperne åbner ikke ret meget, så åbningen, som pilotskærm og skærm skal ud gennem, ikke bliver stor. Dertil kommer for seletøjer, lavet af cordura, at dette stof har en tendens til at klæbe. Endelig har det plastik, der er indlagt mellem stoffet i klapperne, en tendens til med tiden at løsne sig, så der kommer kanter, der kan fange pilotskærmen.

2. Omfattet materiel:

Atom Millenium seletøj med cordura indvendigt på reserveklapperne.

3. Seletøjet er grounded indtil nærmere besked.

4. Bemærkninger:

MU har rettet henvendelse til den nuværende fabrikant med opfordring til at udsende en bulletin med anvisninger på en modifikation til imødegåelse af problemet.