

## Meddelelse Fra de Tekniske udvalg MFT

Obligatorisk	<b>Stellar reserver tilbagekaldes</b>	MFT 01/95
	Til alle springere og materielfolk	14.06.1995
MR 9	udstedt af MTU	Side 1 af 1

### Årsag / Baggrund

Strong Enterprises meddeler i en servicebulletin at linerne på Stellar reserven har tendens til at 'klistre' sammen, selvom TSO-testen viste noget andet

### Omfatter :

Alle Strong Enterprises Stellar reserver fremstillet før 01 Maj 1995

Heri er inkluderet serienumrene 430120,430140,430180,430200,430220 og 430240

### Tiltag :

Strong angiver to muligheder :

- 1 : Send din rig til Strong så skifter de liner, pakker om og betaler fragt
- 2 : Du får et sæt liner og 100 dollar og sørger selv resten

Er du i tvivl så kontakt den rigger der har solgt dig reserven

Det er din pligt som modtager af denne MFT at orientere om MFT'en på næste stævne

### Tidsfrist :

Ved modtagelsen af denne MFT, og inden næste spring.

### Udføres af :

Hvis du vælger løsningen med linerne og de 100 dollar, skal lineudskiftningen udføres af en Masterrigger