

Meddelelse Fra de Tekniske udvalg - MFT

Obligatorisk	Atom seletøjer - modifikation ved øverste klap	MFT nr.: 02/00
Ny	Gælder for alle springere og materielfolk	Dato: 25.04.00
	Udsendt af: MTU	Side: 1 af 1

Baggrund:

Gentagende tilfælde hvor hovedskærmslinjer har sat sig fast under den øverste klap til hovedskærmen, har resulteret i alvorlige fejlfunktioner.

Omfatter:

ATOM 000 fra JB054 til KB048

ATOM 00 fra JB056 til KB065

ATOM 0 fra JB059 til KB059

ATOM T1 fra JC052 til KB013

ATOM T2 fra JE011 til JK073

ATOM ECOLE T1 fra JE054 til JM076

ATOM EVOLUTION fra JE049 til JE056

ATOM EVOLUTION fra JL002 til KB040

ATOM EVOLUTION fra JL087 til JL092

Modifikationen gælder kun ATOM Millenium. Det vil sige ATOM produceret efter 1. februar 1999. ATOM Tandem rigs og ATOM Axis er ikke omfattet.

Tiltag:

Alle omfattede seletøjer skal modificeres jf. udsendte Technical Bulletin fra Parachutes de France af d. 29. marts 2000 (PDF dokument nr.: FEE # 183-01). Technical Bulletin kan rekvireres hos MTU.

Modifikationen skal uføres af en Masterriger.

Tidsfrist:

Træder i kraft med øjeblikkelig virkning – det vil sige at modifikationen skal være gennemført inden næste spring.