

MATERIELTEKNISK MEDDELELSE NR. 11/2008

TILBAGEKALDELSE AF CYPRES-2 (*obligatorisk – haster*)

1. Baggrund:
Airtec, der producerer sikkerhedsudløseren cypres, er blevet bekendt med to tilfælde med uventede cypresaktiveringer, hvor det har vist sig, at fejlen skyldtes defekte tryksensorer.
Airtec ønsker derfor forebyggende at udskifte samtlige sensorer fra den pågældende produktionsserie, der er fra sidste halvår 2006.
2. Omfattet materiel:
Cypres-2 ifølge nedennævnte liste.
3. a. Det skal kontrolleres, om cypres'en står på listen.
Er dette tilfældet, og den ikke allerede har fået skiftet sensoren, skal den sendes til service.

b. Udskiftning skal ske hos Airtec.

c. Udskiftning skal ske inden næste spring.
4. Bemærkninger:
Bulletinen fra Airtec Safety Systems med liste over berørte cypres-2 findes på hjemmesiden www.cypres.cc. og er benævnt Service Bulletin april 2008 fra 21. april 2008.