

MATERIELTEKNISK MEDDELELSE NR. 32/2015

Vortex seletøj med skyhook (obligatorisk – haster)

1. Baggrund:

Parachute Systems, der producerer Vortex seletøjet, har opdaget, at der har været tilfælde, hvor syningen på skyhook-lanyarden ikke har haft ordentligt fat i det gule loop til skyhook'en. Der har dog ikke været tilfælde, hvor loopet er revet løs i forbindelse med aktivering af skyhook'en. Da syningen på den ene side er dækket af velcro, er det ikke muligt umiddelbart at se, om syningen går korrekt gennem loop'et.

2. Omfattet materiel:

Vortex seletøjer med skyhook, produceret fra og med 7/2014, blandt andet med serienumre:

Sky-hook systems:

0323182,0323198,0323210,0323213,0323220,0323221,0323226,
0323233,0323236,0323241,0323244,0323247,0323249,0323250,0323253,
0323254,0323256,0323259,0323266,0323269,0323271,0323273,0323274,
0323276,0323285,0323288,0323291,0323300,0323305,0323308,0323339,
0323416,0323418,0323419,0323422,0323425,0323427,0323430,0323431,
0323433,0323436,0323437,0323440,0323443,0323446,0323447,0323450,
0323456,0323457,0323458,0323459,0323468,0323471,0323473,0323475,
0323476,0323477,0323478,0323479,0323480,0323481,0323488,0323490,
0323494,0323497,0323498,0323501,0323502,0323507,0323508,0323509,
0323510,0323511, 0323513,0323515,0323516,0323518,0323580,0323583

Serial Numbers: RSL Systems

0323489,0323491,0323495,0323503,0323504,0323512,0323527,
0323589

Listen over serienumre er ikke udtømmende.

3. Inden næste spring skal en rigger eller masterrigger tilføje nye syninger i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.

4. Bemærkninger:

Parachute Systems bulletin nr. PSB 2015-01 findes her: [LINK](#)