

## **MATERIELTEKNISK MEDDELELSE NR. 4/2007**

### **PLASTIKFORING PÅ VIGIL-SIKKERHEDSUDLØSERE**

1. Baggrund:  
Advanced Aerospace Designs, der producerer sikkerhedsudløseren vigil, har den 21. februar 2007 udsendt en bulletin omkring fejl i plastikforingen i cutteren.
2. Omfattet materiel:  
Vigil med plastikforing i cutteren produceret før august 2006.
3. a. Ved ompakning af reserver i seletøj forsynet med vigil skal cutteren inspiceres for fejl i plastikforingen.  
Er der fejl, skal også loopet kontrolleres.  
Ved tegn på slid skal cutteren skiftes.
- b. Inspektionen skal foretages af den reservepakker/rigger/masterrigger, der ompakker reserven.
- c. Inspektionen skal foretages senest ved næste reserveompakning.
4. Bemærkninger:  
Bulletinen findes på hjemmesiden [www.vigil.aero](http://www.vigil.aero) under "downloads" og har nr. PSB-3.