

MATERIELTEKNISK MEDDELELSE NR. 30/2015

Parachute de France seletøj

1. Baggrund:
Zodiac Aerosafety Systems har udsendt en service-bulletin omkring Parachute de France seletøjer af cordura. Det har vist sig, at corduraen under ekstreme forhold af fugtighed og varme kan blive klæbrig, hvilket kan forsinke åbningen af reserven.
2. Omfattet materiel:
Parachute de France seletøjer af cordura, hvor containeren ikke er foret med nylon.
3. a.
Ved næste reserveompakning skal reservepakkeren/riggeren/masterriggeren undersøge, om indersiden af containeren er blevet klæbrig.

b.
Hvis containeren er blevet klæbrig, skal seletøjet repareres i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.
4. Bemærkninger:
Bulletinen fra Zodiac Aerosafety Systems er benævnt servicebulletin BS-ATOM-25-001 af 25/02/15 og kan findes på hjemmesiden www.zodiac aerospace.com