

MATERIELTEKNISK MEDDELELSE NR. 33/2015

VIGIL sikkerhedsudløser (obligatorisk – haster)

1. Baggrund:
AAD sa/nv, der producerer Vigil sikkerhedsudløseren, er blevet bekendt med et tilfælde, hvor der inden i sikkerhedsudløserens cutter er en skarp kant, der kan beskadige loopet.
Risikoen er størst ved cuttere, der er placeret over pilotskærmen.
2. Omfattet materiel:
 - a. Vigil cuttere produceret fra og med marts 2015 til og med juli 2015.
 - b. Produktionsdato fremgår af det certifikat, der medfulgte Vigil'en (eller cutteren efter udskiftning) og kan også se på selve cutteren.
På cuttere, der aldrig har været udskiftet på grund af aktivering, kan dataene også ses på menuen, når Vigil'en tændes.
 - c. I bulletinen fra Vigil er vedhæftet lister over de pågældende serienumre.
3.
 - a. Cuttere placeret over pilotskærmen skal skiftes/inspiceres hos fabrikanten inden næste spring.
 - b. Cuttere med anden placering skal udskiftes/inspiceres hos fabrikanten senest ved næste reserveompakning.
 - c. Nye cuttere må ikke monteres inden inspektion hos fabrikanten.
4. Bemærkninger:
 - a. Servicebulletinen findes på fabrikantens hjemmeside, www.vigil.aero og er benævnt PSB 01-2015lletin #7.
 - b. Se bulletinen eller kontakt AAD sa/nv eller Vigil USA, LLC, for nærmere information.