

MATERIELTEKNISK MEDDELELSE NR. 36/2016

Atom seletøj (*obligatorisk – haster*)

1. Baggrund:
Zodiac Aerosafety Systems har nu udsendt en bulletin omfattende alle Atom seletøjer, produceret af Parachutes de France.
Ifølge bulletinen er det ved visse seletøjer, produceret mellem november 2004 og september 2005, konstateret, at under ekstreme temperatur- og fugtighedsforhold kan stoffet i reserveskærmen inden for den normale ompakningsfrist nå at blive nedbrudt og klæbende. Årsagen oplyses at være cordurastoffet i reservecontaineren.
2. Omfattet materiel:
Alle Atom seletøj.
3. a. For seletøj med sort reservecontainerstof, produceret mellem november 2004 (serienumre PKXXX) og september 2005 (serienumre QJXXX) skal inden næste spring udføres en nærmere beskrevet modifikation.

b. For andre seletøj skal reservecontainer og reserveskærm inspiceres hver 4. måned af en reservepakker eller højere materielstatus, indtil den nævnte modifikation er udført.
4. Bemærkninger:
[Zodiac Aerosafety Systems bulletin findes her.](#)