

MATERIELTEKNISK MEDDELELSE NR. 45/2024

Der har været flere hændelser i udlandet hvor Center-A-liner (forreste, midterste) har knækket på Fluid Wings skærme med 400lbs liner.

Det er sket både under landing og ved roligt harness-drej.

Alle Fluid Wings skærme, uanset model, med 400lbs liner er derfor grounded pr. dags dato og frem til Materiel Udvalget kommer med yderligere information, dette afhænger af producentens udmeldinger.

Skærme med tykkere liner fra Fluid Wings er fortsat tilladte at springe i, men der opfordres til at man holder ekstraordinært øje med lineslid.

Hvis du er i tvivl om hvilke liner du har på din skærm, så tag fat i din rigger.

Producentens beskrivelse findes her:

https://www.fluidwings.com/files/ugd/5a932f_0884525434d34989879149cb4d5567cf.pdf