

MATERIELTEKNISK MEDDELELSE NR. 34 a/2016

Vortex seletøj (obligatorisk)

1. Baggrund:
Parachute Systems, der producerer Vortex seletøjet, har nu i fortsættelse af tidligere bulletin (se MTM nr. 34) udsendt en bulletin, hvorefter de berørte seletøjer skal kasseres.
2. Omfattet materiel:
Vortex seletøj med mini-basisring af rustfrit stål mærket "DSF" på bagsiden.
3. Seletøjet skal kasseres og erstattes af nyt fra fabrikanten.
4. Bemærkninger:
Se nærmere anvisninger vedrørende erstatningsseletøj på Parachute Systems hjemmeside her: [Link til Parachute Systems bulletin](#)