

MATERIELTEKNISK MEDDELELSE NR. 37/2016

SIFE seletøj (*obligatorisk – haster*)

1. Baggrund:
Den østrigske faldskærmsfabrikant SIFE har udsendt en bulletin vedrørende lanyardsystemet RAX-RSL på deres seletøj.
Ifølge bulletinen kan lanyarden under visse omstændigheder medføre problemer med åbning af reservecontaineren.
2. Omfattet materiel:
Alle SIFE seletøj med produktionsdato mellem 11/2015 og 09/2016.
3. Inden næste spring skal enten:
 - a. Lanyarden frakobles af springeren selv.
 - b. Lanyardsystemet fjernes af en reservepakker.
 - c. Lanyardsystemet udskiftes af en masterrigger.
4. Bemærkninger:
SIFE's bulletin 2016-002 findes her - www.sife.at.