

MATERIELTEKNISK MEDDELELSE NR. 40/2018

Wings Reserve Boost

1. Baggrund:
En springer med en rig fra Sunrise Manufacturing, model Wings, med MARD systemet "Reserve Boost" har oplevet en forsinkelse på reserveåbningen. Derfor har Sunrise Manufacturing udsendt en "mandatory service bulletin".
2. Omfattet materiel:
Rigs af typen Wings fra Sunrise Manufacturing monteret med "Reserve Boost".
3. Senest ved næste reserveompakning skal reservepakkeren/riggeren/masterriggeren ændre monteringen af HMA line i Reserve Boost systemet jf. SB.
4. Bemærkninger:
Bulletinen fra Sunrise Manufacturing kan findes på [www.Skydivewings.com](http://skydivewings.com) samt her: <http://skydivewings.com/wp-content/uploads/2018/10/SERVICE-BULLETIN-081018.pdf>